

Remise à zéro du numéro MMSI VHF RT550 , RT550AIS & RT650

VHF éteinte appuyer sur les boutons
BAND ,WATCH et 16

Maintenir les trois boutons enfoncés et
allumer la VHF



Entrer le code pin « **8000** » à l'aide du sélecteur
de canaux .

Sélectionner « **clear MMSI** »

Sélectionner « **user MMSI** » (si non présent MMSI non rentré)

Le numéro MMSI apparaît ,sélectionner « **yes** »

Éteindre la VHF

Rallumer la VHF une alarme « **no MMSI** » apparaît .

Ce référer à la rubrique « **Alarme** » puis « **nouveau numéro MMSI** »